



Bractwo Rowerowe
stowarzyszenie zwykłe
Radom

Radom, 20.10.2006

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30a
26-600 Radom

Dotyczy:
Remontu przejścia podziemnego
pod aleją Grzeczmarowskiego

Członkowie Bractwa Rowerowego zauważyli niedociągnięcia przy remoncie przejścia podziemnego pod aleją Grzeczmarowskiego. Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze naprawienie poniższych usterek:

1. brak chodnika na całej szerokości północnego wyjścia z tunelu (zdjęcie 1)
2. brak chodnika łączącego parking z przystankiem autobusowym (zdjęcie 2)
3. brak zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem przy wyjściu od strony parkingu hali targowej Feniks (zdjęcie 4), nasza propozycja to ogrodzenie metalowymi słupkami strefy wyjścia
4. brak zjazdów dla wózków dziecięcych przy zachodnim i wschodnim wyjściu z tunelu, przy jednoczesnym braku połączenia wyjścia północnego z przystankiem autobusowym (zdjęcie 3)
5. nie zabezpieczona i wystająca poza obrys zadaszania ława fundamentowa, która może być przyczyną groźnych upadków (zdjęcie 5), nasza propozycja to ustawienie w tym miejscu metrowej wysokości słupka stalowego, oraz pomalowanie na go na jaskrawy kolor
6. niepotrzebny słupek betonowy przy północnym wyjściu, który zawęża przejście ograniczone przez podporę zadaszania przejścia (zdjęcie 6)

Kanclerz Bractwa Rowerowego

Sebastian Pawłowski

Otrzymują:

1. MZDiK w Radomiu
2. Urząd Miejskie w Radomiu
3. a/a



Bractwo Rowerowe
stowarzyszenie zwykłe
Radom

Załącznik 1
Dokumentacja fotograficzna

1)



2)



3)



4)



5)



6)

